

Public concerné

Plombier, tuyauteur, chauffagiste, personnel d'entretien ou de maintenance.
Professionnel souhaitant s'initier au brasage du cuivre.

Prérequis

Bonne dextérité manuelle

Modalités d'admission/Inscription

Bulletin d'inscription
Exercices pratiques

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation personnalisée et individualisée
15 % de théorie et technologie pour 85 % de pratique.
Démonstrations pratiques commentées en cabine individuelle.
Exposés technologiques illustrés par des moyens audiovisuels (vidéo).
Fiches techniques remises à chaque participant.

Equipe pédagogique

Formateur qualifié dans le domaine du soudage avec expérience professionnelle dans les différents procédés.

Modalités de suivi et d'évaluation

Bulletin d'inscription
Exercices pratiques

Validation de la formation

Attestation de fin de formation

Accessibilité Handicap

Bâtiments ERP accessibles et adaptés aux PMR

OBJECTIFS

Initiation à l'assemblage du cuivre par brasage et soudo-brasage

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Connaître la technologie du procédé
- Mettre en œuvre le procédé de soudage
- Exécuter différents types d'assemblages
- Réaliser des assemblages étanches conformes aux règles d'hygiène et de sécurité.

PROGRAMME

Théorie

- Principe du brasage capillaire cuivre
- Principe du soudage au gaz : matériel et réglages
- Etude de la liaison métallique
- Les métaux d'apport et de flux de brasage
- Méthode de brasage : procédure, préparation de l'assemblage, technique de chauffage
- Les défauts du brasage : causes, remèdes
- Découverte du soudo-brasage : principe, méthode, métaux d'apport, préparation, réglage des paramètres
- Hygiène et sécurité en soudage aux gaz.

Pratique sur tôles en acier de 3 à 8mm d'épaisseur

- Brasures suivant les modes opératoires désignés : brasure argent, brasure au phosphore
- Réalisation de brasures sur tubes en cuivre emboîtés
- Position : axe fixe horizontal
- Position : axe fixe vertical avec brasure descendante
- Position : axe fixe vertical avec brasure montante
- Assemblage par brasage d'accessoires en cuivre (té, coude, réduction) toutes positions
- Soudo-brasage de tôles en acier de 2 mm d'épaisseur.

MODALITES D'ORGANISATION

Durée : 3 jours (21 heures)

Dates : Du 15 au 19 Janvier 2024 – Du 12 au 16 Février 2024 – Du 18 au 22 Mars 2024 - Du 8 au 12 Avril 2024 – Du 13 au 17 Mai 2024- Du 3 au 7 Juin 2024 – Du 17 au 21 Juin 2024 - Du 8 au 12 Juillet – Du 26 au 30 Août 2024 – Du 23 au 27 septembre 2024 – Du 21 au 25 Octobre 2024- Du 18 au 22 Novembre 2024 – Du 2 au 6 Décembre 2024 – Du 16 au 20 Décembre 2024

Lieu : AFPI Savoie - 131 rue de l'Erier - 73290 LA MOTTE SERVOLEX

Tarif : 1095 € HT par participant (1314€ TTC)

Tarif pouvant évoluer en fonction de la matière et du diamètre + épaisseur matériaux utilisés.

d.bellangreville@formation-industries-savoie.fr

Tel : 04 79 65 25 46

www.formation-industries-savoie.fr